



Synsrapport

SynsID 25372033 (24-02-2020 kl. 11:07)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 01:15

Bilmærke	SUBARU	Model	WRX STI
(1) - Stelnummer	JF1VAFLH3GG008079	(2) - Reg.nr og nationalitet	BE37158 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	26.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	24-02-2020 kl. 11:07 - Bilsyn Plus ApS - Jellingvej 1A, 9230 Svenstrup		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.