



Synsrapport

SynsID 25415069 (03-03-2020 kl. 10:47)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 04:51

Bilmærke	MAZDA	Model	MAZDA6
(1) - Stelnummer	JMZGJ691691334312	(2) - Reg.nr og nationalitet	AZ41263 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	124.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	03-03-2020 kl. 10:47 - Dekra Bilsyn - Skanderborgvej 2, 8370 Hadsten		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Flere døre og skærme enkelte ridser og buler - Flere dørfalser ridset - Forkofanger mange ridser - Bagkofanger mange ridser og mindre revner - Bagklap ridser.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.