



Synsrapport

SynsID 25663173 (24-04-2020 kl. 11:07)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 10:40

Bilmærke	BMW	Model	3-SERIE
(1) - Stelnummer	WBA3K3102FF752325	(2) - Reg.nr og nationalitet	AR92760 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	154.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	24-04-2020 kl. 11:07 - EM BILSYN ApS - Diskovej 20, 7100 Vejle		
(9) Synsvirksomhed	EM BILSYN ApS		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

lakslag på dørkant venstre for, ridser venstre bagdør, ridser indstigning begge bag, bagskærm ridser, bagkofanger skrammer og buler, bagklap rust angreb, højre bagskærm skrammer, højre bagdør ridser,
højre fordør ridse, forkofanger skrammer, ridser flere steder på tag, plastik på forkofanger knækket i bund

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.