



Synsrapport

SynsID 26031154 (01-07-2020 kl. 11:36)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 21:28

Bilmærke	VOLKSWAGEN	Model	TOURAN
(1) - Stelnummer	WVGZZZ1TZ5W175683	(2) - Reg.nr og nationalitet	BF41417 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	321.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	01-07-2020 kl. 11:36 - Tåstrup Bilsyn - Mårkærvej 13, 2630 Taastrup		
(9) Synsvirksomhed	Tåstrup Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse, Præstationer, Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, A, F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, Et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers. - panel - inderst - venstre	Farlig fejl
6,1, 1, A, F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, Et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers. - panel - højre - inderst	Farlig fejl
6,1, 1, A, F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, Et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers. - panel - højre - venstre	Farlig fejl
6,1, 1, A, F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, Et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers. - skærm - venstre	Farlig fejl
6,1, 7, G, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Transmission, Støvmanglet mangler eller er stærkt beskadiget. - manchete - 1. aksel	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.