



# Synsrapport

SynsID 26196188 (06-08-2020 kl. 14:20)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 11:20

<b>Bilmærke</b>	VOLVO	<b>Model</b>	240
<b>(1) - Stelnummer</b>	YV1245833H1733819	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	RN29225 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	348.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	06-08-2020 kl. 14:20 - Synshallen Kærvej ApS - Kærvej 71, 6400 Sønderborg		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Synshallen Kærvej ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,2, 1, C, V	Bremseudstyr, driftsbremse, Præstationer, Bremsevirkning ikke gradvis (hug). - 1. aksel	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styreapparat, Deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - styrekugle - venstre - for	Væsentlig fejl
4,3, 3, A, M	Lygter, stoplygter, Krav, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - stoplygte - bag - venstre	Mindre fejl
4,7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - nummerpladelygte	Mindre fejl
6,1, 1, A, F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, Et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers. - skærm - indvendigt - bag	Farlig fejl
6,1, 2, B, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningsrør og lyddæmpere, Dampe trænger ind i førerkabine eller passagerkabine.	Væsentlig fejl
6,1, 2, B, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningsrør og lyddæmpere, Dampe trænger ind i førerkabine eller passagerkabine. - bag	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

Begge inderskærme bag tæret!
------------------------------

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.