



Synsrapport

SynsID 26266134 (20-08-2020 kl. 11:17)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 08:44

Bilmærke	MAZDA	Model	MAZDA6
(1) - Stelnummer	JMZGL697601527939	(2) - Reg.nr og nationalitet	BL16329 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	96.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	20-08-2020 kl. 11:17 - Trekantens Bilsyn ApS - Helsingørvej 8, 7100 Vejle		
(9) Synsvirksomhed	Trekantens Bilsyn ApS		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Bule i bagkofanger, ridser i bagkofanger, bagklap, kølerhjul, forkofanger, spejl, højre tagstolpe, venstre fordør, venstre bagdør, højre bagskærm, begge døre i højre side, højre forskærm, højre forre

ste fælg.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.