



Synsrapport

SynsID 26280291 (24-08-2020 kl. 12:37)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 05:02

Bilmærke	FIAT	Model	500 C
(1) - Stelnummer	ZFA31200000555484	(2) - Reg.nr og nationalitet	JW46197 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	115.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	24-08-2020 kl. 12:37 - Rødovre Bilsyn - Roskildevej 316, 2610 Rødovre		
(9) Synsvirksomhed	Rødovre Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

3,2, 0, A, V	Udsyn, rudernes tilstand, -, Udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige. - for	Væsentlig fejl
3,4, 0, B, V	Udsyn, forrudeviskere, -, Viskerblad virker ikke eller er tydeligvis defekt, udsynet væsentligt forringet. - begge	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlysslygte - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, M	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Transmission, Støvmanchet beskadiget. - manchete - venstre - for	Mindre fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Udstødningssystem og lyddæmpere, Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningssystem. - for	Væsentlig fejl
6,2, 3, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Døre og dørlåse, Dør vil ikke åbne eller lukke korrekt. - bag	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

3.2.A.V: Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., rude, -, defekt 3.4.B.V: Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., forrudevisker, viskerblad, defekt 4.1.2.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlysslygte, lys/mørkegrænse, ukorrekt
6.1.7.G.M: Drivakselmanchet defekt 6.1.2.A.V: Motor, støj, luftforurening mv., udstødningssystem, fastgørelse, utilstrækkelig 6.2.3.A.V: Karrosseri, opbygning mv., dørlås, -, defekt

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.