



Synsrapport

SynsID 26359669 (07-09-2020 kl. 15:24)

Udskrevet d. 08-02-2025 kl. 23:14

Bilmærke	SUZUKI	Model	LIANA
(1) - Stelnummer	JSAERC31S00257489	(2) - Reg.nr og nationalitet	CG15321 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	219.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	07-09-2020 kl. 15:24 - Bilsyn Plus ApS - Lyshøjgårdsvej 80, 2500 Valby		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Godkendt ✓

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk
Forlygter matte, bør overvejes poleret eller udskiftet.
Køler fugtig ved øverste slange,
Bensin påfyldings rør meget rustent bør skiftes

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.