



Synsrapport

SynsID 26715831 (11-11-2020 kl. 15:31)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 15:30

Bilmærke	MINI	Model	COOPER
(1) - Stelnummer	WMWXR3106KTK54007	(2) - Reg.nr og nationalitet	BZ23131 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	55.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	11-11-2020 kl. 15:31 - Trekantens Bilsyn ApS - Helsingørvej 8, 7100 Vejle		
(9) Synsvirksomhed	Trekantens Bilsyn ApS		
Synsart	Toldsyn import - Første Syn	(7) - Synsresultat	Under middel

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Rigtig mange buler og ridser. Mange ridser i taget og 3 buler, buler i chromliste, bule og ridse i venstre fordør, 2 buler i bagskærm venstre, store skader på bagkofanger og flækket, Ridse på hele hør

jre bagerste del af bilen, bule i højre fordør, skade på kofanger højre for

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.