



Synsrapport

SynsID 27081903 (02-02-2021 kl. 11:38)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 11:33

Bilmærke	OPEL	Model	COMBO
(1) - Stelnummer	W0L6WXC1AC9513635	(2) - Reg.nr og nationalitet	CX72439 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	95.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	02-02-2021 kl. 11:38 - Dekra Bilsyn - Poppelvej 6, 7760 Hurup		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.