



# Synsrapport

SynsID 27262976 (09-03-2021 kl. 10:57)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 23:12

|                                      |  |                                     |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | VOLKSWAGEN   | <b>Model</b>                        | TOURAN   |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | WVGZZZ1TZ6W217082  | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | BW39666 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg  | <b>(4) - Km. stand</b>              | 285.000 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 09-03-2021 kl. 10:57 - Trekantens Bilsyn ApS - Ambolten 11, 6000 Kolding |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Trekantens Bilsyn ApS  |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Registreringssyn uden ændring - Første Syn                               | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|                                      |   |                |
|--------------------------------------|---|----------------|
| 5,2, 3, E, V                         | Aksler, hjul, Dæk, Slidindikator bliver synlig. - 2. aksel  | Væsentlig fejl |
| 5,3, 4, B, M                         | Aksler, og affjedring, Affjedringsled, Støvmanchet beskadiget. - krægningsstabilisator - venstre - for  | Mindre fejl    |
| 81,1, 3, A, V                        | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseskive, Bremseflade(r) er ikke rene, blanke og uden rustdannelse, er ikke i overensstemmelse med kravene. - 1. aksel - 2. aksel | Væsentlig fejl |
| 1,4 - Bremseudstyr, parkeringsbremse | Bremseudstyr, parkeringsbremse, hænger i håndbremse   |                |
|                                      |   |                |

## Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.