



Synsrapport

SynsID 27441269 (12-04-2021 kl. 13:26)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 16:03

Bilmærke	MAZDA	Model	CX-5
(1) - Stelnummer	JMZKEF97600540921	(2) - Reg.nr og nationalitet	BL85536 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	47.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	12-04-2021 kl. 13:26 - Øernes Bilsyn - Bakkedraget 2, 4793 Bogø		
(9) Synsvirksomhed	Øernes Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Man skal være obs på bremseskiver 2. aksel. Der er ved at være for meget tæring på bremsefladen.
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.