



Synsrapport

SynsID 27545582 (28-04-2021 kl. 13:43)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 15:18

Bilmærke	MAZDA	Model	MX-5
(1) - Stelnummer	JMZNB186200126453	(2) - Reg.nr og nationalitet	CJ56122 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	142.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	28-04-2021 kl. 13:43 - Pava Bilsyn - Farum - Brudelysvej 14, 2880 Bagsværd		
(9) Synsvirksomhed	Pava Bilsyn - Farum		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Betinget godkendt ✓

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

(6) Fejloversigt

4, 7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - nummerpladelygte - bag	Mindre fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.