



Synsrapport

SynsID 27545840 (28-04-2021 kl. 13:59)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 07:16

Bilmærke	BMW	Model	535 D Xdrive
(1) - Stelnummer	WBAXA910X0DX32284	(2) - Reg.nr og nationalitet	AU26264 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	175.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	28-04-2021 kl. 13:59 - Pava Bilsyn - Hedensted - Mosegårdsvej 26C, 8722 Hedensted		
(9) Synsvirksomhed	Pava Bilsyn - Hedensted		
Synsart	Registreringssyn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Betinget godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

(6) Fejloversigt

2,1, 3, G, M	Styreapparat, Deles tilstand, Støvmanchet beskadiget. - manchet - højre - for	Mindre fejl

Servicebemærkninger

Krængningsstabilisator bag, lettere utæt for olie.
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.