



Synsrapport

SynsID 27930914 (06-07-2021 kl. 15:34)

Udskrevet d. 24-09-2024 kl. 21:24

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|------------|
| Bilmærke | MITSUBISHI | Model | COLT |
| (1) - Stelnummer | XMCXNZ34ABF039763 | (2) - Reg.nr og nationalitet | DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 71.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 06-07-2021 kl. 15:34 - Kvali Bilsyn ApS - Stubmøllevej 43, 2450 København | | |
| (9) Synsvirksomhed | Kvali Bilsyn ApS | | |
| Synsart | Registreringssyn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Godkendt ✓ |

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.