



# Synsrapport

SynsID 28228201 (07-09-2021 kl. 15:05)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 07:37

|                                      |  |                                     |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | SKODA  | <b>Model</b>                        | FABIA COMBI  |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | TMBGF65J483101537  | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | CT67226 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg  | <b>(4) - Km. stand</b>              | 217.000 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 07-09-2021 kl. 15:05 - Dekra Bilsyn - Heimdalsvej 12, 8850 Bjerringbro |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Dekra Bilsyn   |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Registreringssyn uden ændring - Første Syn                             | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
| 4,5, 1, A, V | Lygter, tågelygter for og bag, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt, ved en enkelt lyskilde: for LED: færre end 2/3 virker. - bag                              | Væsentlig fejl |
| 5,3, 4, B, V | Aksler, og affjedring, Affjedningsled, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - højre - for   | Væsentlig fejl |
| 6,2, 1, A, V | Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri, Tilstand, Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - venstre - højre | Væsentlig fejl |
|              |  |                |
|              |  |                |

## Servicebemærkninger

4.5.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte, -, virker ikke 5.3.4.B.V: Bærende elementer, krængningsstabilisator, manchet, defekt 6.2.1.A.V: Bærende elementer, sidepanel, zone C, tæret

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.