



# Synsrapport

SynsID 28801530 (04-01-2022 kl. 11:09)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 02:01

<b>Bilmærke</b>	MAZDA	<b>Model</b>	2
<b>(1) - Stelnummer</b>	3MDDJ6H5A1M117289	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	AZ15026 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	145.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	04-01-2022 kl. 11:09 - Trekantens Bilsyn ApS - Hedegårdsvej 7, 7190 Billund		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Trekantens Bilsyn ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Godkendt ✓

**(8)**Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

## (6) Fejloversigt


## Servicebemærkninger

OBS på revne i frontrude er tæt på synsfeldt bør udskiftes snarest
--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.