



Synsrapport

SynsID 28857110 (13-01-2022 kl. 10:06)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 07:45

Bilmærke	Seat	Model	Ibiza
(1) - Stelnummer	VSSZZZ6JZDR149298	(2) - Reg.nr og nationalitet	BT30171 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	121.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	13-01-2022 kl. 10:06 - FDM Test & Bilsyn - Lokesvej 2, 3400 Hillerød		
(9) Synsvirksomhed	FDM Test & Bilsyn		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Godkendt ✓

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Forrude står foran udskiftning, løber revnen yderligere, skal ruden skiftes.
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.