



Synsrapport

SynsID 28952513 (31-01-2022 kl. 10:28)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 01:46

Bilmærke	MAZDA	Model	CX-7
(1) - Stelnummer	JMZERH9A600240946	(2) - Reg.nr og nationalitet	HF21765 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	328.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	31-01-2022 kl. 10:28 - Pema Bilsyn Frederikssund ApS - Smedetoften 9, 3600 Frederikssund		
(9) Synsvirksomhed	Pema Bilsyn Frederikssund ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Betinget godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

(6) Fejloversigt

5,2, 3, H, M	Aksler, hjul, Dæk, Anordning til kontrol af dæktryk virker ikke korrekt eller dækket er tydeligvis utilstrækkeligt oppumpet.	Mindre fejl

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk
--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.