



Synsrapport

SynsID 29417711 (26-04-2022 kl. 15:42)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 14:36

Bilmærke	Volkswagen	Model	Golf
(1) - Stelnummer	WVWZZZ1JZ1W353843	(2) - Reg.nr og nationalitet	CY65432 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	274.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	26-04-2022 kl. 15:42 - Applus Danmark A/S - Gunnar Clausens Vej 10, 8260 Viby		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,3, 1, B, V	Lygter, stoplygter, Tilstand og virkemåde, Stærkt defekt glas (det udsendte lys påvirkes). - stoplygte - midtpå	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Lambdakoeficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,5 lambda	Væsentlig fejl
4,1, 1, A, V	Lygter, forlygter, Tilstand og virkemåde, Lygte/lyskilde defekt eller mangler. Ved enkelt lygte/lyskilde: for LED: udsyn påvirkes i alvorlig grad. - positionslysgyde - venstre	Væsentlig fejl
4,4, 1, B, V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink, Tilstand og virkemåde, Stærkt defekt glas (det udsendte lys påvirkes). - blinklygte - højre - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - venstre	Væsentlig fejl
1,1, 11, D, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsesør, Forkert monteret, risiko for beskadigelse. - 2. aksel	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremseskiver, Tilsmudset (olie, fedt osv.). - 2. aksel - venstre	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

stoplygte midtpå tonet - forurening 1,5 - positionslys venstre defekt - blinklys midtpå højre venstre tonet glas - panel tæret venstre - bremsesør skraber på vognbund - bremse tæret på bremseflade

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.