



# Synsrapport

SynsID 29645931 (03-06-2022 kl. 13:22)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 01:37

|                                      |   |                                     |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | Toyota  | <b>Model</b>                        | Corolla verso                                      |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | NMTEX15R40R025512   | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | GC89792 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | N1-Varebil <= 3500 kg   | <b>(4) - Km. stand</b>              | 113.000 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 03-06-2022 kl. 13:22 - Applus Danmark A/S - Fælledvej 25, 7600 Struer |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Applus Danmark A/S  |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Registreringssyn uden ændring - Første Syn                            | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|               |   |                |
|---------------|---|----------------|
| 2,1, 3, G, M  | Styreapparat, Deles tilstand, Støvmanchet beskadiget. - højre - tandstang   | Mindre fejl    |
| 1,1, 11, C, V | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsesør, Beskadigede eller stærkt tærede. - 2. aksel - højre   | Væsentlig fejl |
| 1,1, 16, D, V | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseaktuatorer herunder fjederbremses og hydrauliske cylindre, Stærkt tæret. - stænkskærm - 1. aksel | Væsentlig fejl |
|               |   |                |
|               |   |                |

Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.