



Synsrapport

SynsID 29693818 (13-06-2022 kl. 14:50)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 13:55

Bilmærke	MAZDA	Model	MAZDA6
(1) - Stelnummer	JMZGH12F601179167	(2) - Reg.nr og nationalitet	HW37256 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	243.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	13-06-2022 kl. 14:50 - Bilsyn Plus ApS - Lyshøjgårdsvej 80, 2500 Valby		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Plus ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↩

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpel. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 14, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremsetromler eller bremseskiver, Slidt. 22,6 mm - for	Væsentlig fejl
4,1, 4, A, V	Lygter, forlygter, Krav, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - nærlysslygte	Væsentlig fejl
4,2, 3, A, M	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter, Krav, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - positionslygter	Mindre fejl
4,5, 4, B, V	Lygter, tågelygter for og bag, Krav, System virker ikke i overensstemmelse med kravene. - tågelygte - for	Væsentlig fejl
4,5, 1, C, M	Lygter, tågelygter for og bag, Tilstand og virkemåde, Lygte ikke forsvarligt fastgjort. - tågelygte - for - højre	Mindre fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilstand, For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - panel - venstre - bag	Væsentlig fejl
7,1, 5, B, V	Forskelligt udstyr, sikkerhedsseler/lukke- og fastholdelsesordninger, Airbag, Systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade. - OBD	Væsentlig fejl
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Fremstilles til omsyn uden plast side paneler monteret, begge sider, Omsyn ved synsvirksomhed	

Servicebemærkninger

Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk
1.1.14.A.V: Bremses, bremseskive, tykkelse, for lille 4.1.4.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., fjernlysslygte, type, ukorrekt 4.1.4.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nærlysslygte, type, ukorrekt
4.5.4.B.V: Led pærer eftermonteret i samtlige lygter forrest, med forkert farve og type i henhold til typegodkendelse 4.5.1.C.M: El-anlæg, lygter, reflekser mv., tågelygte, fastgørelse, Utilstrækkelig
7.1.5.B.V: Airbag lampe fejlmelding sporadisk,

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.