



Synsrapport

SynsID 30525819 (17-11-2022 kl. 08:14)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 12:59

Bilmærke	MAZDA	Model	CX-3
(1) - Stelnummer	JMZDK6W7601403291	(2) - Reg.nr og nationalitet	CE30504 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	62.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	17-11-2022 kl. 08:14 - Dekra Bilsyn - Maltvej 5, 9700 Brønderslev		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Bagbremsen har lidt rustkant, især Højre.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.