



Synsrapport

SynsID 31038557 (01-03-2023 kl. 09:35)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 06:06

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | CITROËN | Model | C 3 |
| (1) - Stelnummer | VF7FCNFUC26599364 | (2) - Reg.nr og nationalitet | XD50835 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 160.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 01-03-2023 kl. 09:35 - Applus Danmark A/S - Birkmosevej 30, 6950 Ringkøbing | | |
| (9) Synsvirksomhed | Applus Danmark A/S | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|---|--|----------------|
| 4,10, 0, A, V | Lygter, elektriske forbindelser mellem det trækkende køretøj og påhængskøretøj, -, Faste dele ikke forsvarligt fastgjort, løs stikkontakt. - el-stik | Væsentlig fejl |
| 4,4, 3, A, V | Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink, Krav, Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - blinklygte - midtpå - begge | Væsentlig fejl |
| 4,4, 1, B, V | Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink, Tilstand og virkemåde, Stærkt defekt glas (det udsendte lys påvirkes). - højre - midtpå | Væsentlig fejl |
| 4,1, 2, A, V | Lygter, forlygter, Indstilling, Forlygtes lysstråle overholder ikke de fastsatte grænseværdier i kravene. - nærlyslslygte - venstre | Væsentlig fejl |
| 1,1, 15, B, V | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde, Bremseskaber, stænger, arme, forbindelsesled, Komponent stærkt slidt eller tæret. - 2. aksel - begge | Væsentlig fejl |
| 2,1, 3, A, V | Styreapparat, Deles tilstand, Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - styrekugle - højre - inderst | Væsentlig fejl |
| 4,4 - Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink | Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink, glas mangler højre side midtpå. | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| |
|--|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.