



Synsrapport

SynsID 31158806 (21-03-2023 kl. 14:33)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 07:42

Bilmærke	BMW	Model	116
(1) - Stelnummer	WBA1C71070VU70884	(2) - Reg.nr og nationalitet	AS50108 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	194.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	21-03-2023 kl. 14:33 - BJ Bilsyn v/B. Johansen - Allestrupvej 11, 8961 Allingåbro		
(9) Synsvirksomhed	BJ Bilsyn v/B. Johansen		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.