



# Synsrapport

SynsID 31414700 (04-05-2023 kl. 15:00)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 23:28

|                                      |  |                                     |                     |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|---------------------|
| <b>Bilmærke</b>                      | MAZDA  | <b>Model</b>                        | MAZDA6              |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | JMZGJ596611136583  | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | DA52808 DK          |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg  | <b>(4) - Km. stand</b>              | 169.000 km.         |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 04-05-2023 kl. 15:00 - Bilsyn Plus ApS - Østerbro 2, 5000 Odense |                                     |                     |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Bilsyn Plus ApS  |                                     |                     |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn                                       | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Betinget godkendt ✓ |

**(8)**Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

## (6) Fejloversigt

|              |  |             |
|--------------|--|-------------|
| 3,5, 0, A, M | Udsyn, forrudeviskere, -, Vaskere virker ikke tilfredsstillende (manglende sprinklervæske, men pumpen virker; eller sprinklerdyser ikke korrekt indstillet). | Mindre fejl |
| 5,2, 3, H, M | Aksler, hjul, Dæk, Anordning til kontrol af dæktryk virker ikke korrekt eller dækket er tydeligvis utilstrækkeligt oppumpet.                                 | Mindre fejl |
|              |  |             |
|              |  |             |
|              |  |             |

## Servicebemærkninger

|   |
|---|
| Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: <a href="mailto:info@fstyr.dk">info@fstyr.dk</a> eller gå til <a href="http://www.fstyr.dk">www.fstyr.dk</a> |
| 3.5.A.M: Indre indretning, udsyn, særligt udstyr mv., forrudevasker, -, defekt 5.2.3.H.M: Bærende elementer, dæktryksovervågning (TPMS), kontrollampe, melder fejl                                    |

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, [info@fstyr.dk](mailto:info@fstyr.dk). Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.