



# Synsrapport

SynsID 31536886 (26-05-2023 kl. 10:55)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 07:33

|                                      |   |                                     |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | HYUNDAI   | <b>Model</b>                        | I30  |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | KMHDB51TP8U023703   | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | DP46018 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg   | <b>(4) - Km. stand</b>              | 427.000 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 26-05-2023 kl. 10:55 - Bilsyn Midtjylland ApS - Gl. Kirkevej 14, 6920 Videbæk |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Bilsyn Midtjylland ApS  |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn  | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|  |  |                |
|--|--|----------------|
| 5,3, 2, B, V   | Aksler, og affjedring, Støddæmpere, Beskadiget med tegn på alvorlig utæthed eller defekt. - 1. aksel - højre   | Væsentlig fejl |
| 6,1, 6, F, V   | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Tilkobling og trækanordning, Nummerplade ulæselig (når anordningerne ikke er i brug).  | Væsentlig fejl |
| 8,4, 1, A, V   | Gener, andre miljørelaterede punkter, Væskeudsivning, En udsivning af anden væske end vand, der er for stor, og som kan forventes at skade miljøet eller udgøre en fare for andre trafikanter. | Væsentlig fejl |
| 8,2, 2,2, B, V                                       | Gener, udstødning, Motor med kompressionstænding, tæthed, Røgtæthed overstiger de krav for køretøjet, det var omfattet af ved den første registrering. 4,2 m-1                                 | Væsentlig fejl |
| 6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, tilkoblingsanordning væsentlig reduceret i godstykkelse Venstre side   |                |
|  |  |                |

## Servicebemærkninger

|                      |
|----------------------|
| Max røgtæthed 0,6m-1 |
|----------------------|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.