



# Synsrapport

SynsID 31712433 (26-06-2023 kl. 15:00)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 10:31

|                                      |  |                                     |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | DODGE  | <b>Model</b>                        | RAM  |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | 1B7HF16Y4VS203778  | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | AC87089 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | N1-Varebil <= 3500 kg  | <b>(4) - Km. stand</b>              | 384.000 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 26-06-2023 kl. 15:00 - Synshallen SB v/Allan Jürgensen - Østhavnsvej 35, 8000 Aarhus |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Synshallen SB v/Allan Jürgensen  |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn   | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)**Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|                |  |                |
|----------------|--|----------------|
| 2,1, 3, G, V   | Styreapparat, Deles tilstand, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - styreforbindelsesled - begge   | Væsentlig fejl |
| 2,1, 3, G, V   | Styreapparat, Deles tilstand, Støvmanchet mangler eller er stærkt beskadiget. - styrekuglemanchet - højre  | Væsentlig fejl |
| 2,1, 1, E, M   | Styreapparat, Tilstand, Udsivning af væske. - støddæmper/ - konsol - midtpå  | Mindre fejl    |
| 6,1, 4, A, V   | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Kofangere, sidebeskyttelse og underkøringsværn, Løshed eller beskadigelse kan forventes at forårsage skade ved (let) kontakt. - bag                        | Væsentlig fejl |
| 8,1, 1, B, V   | Gener, støj, dæmpningssystem, En del af støjdæmpningssystemet sidder løst, er beskadiget, ukorrekt monteret, mangler eller er tydeligvis ændret på en måde, som ville påvirke støjniveauet negativt. - bag | Væsentlig fejl |
| 8,2, 1,2, C, V | Gener, udstødning, Motor med styret tænding, Lambdakoeficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 2,1 lambda   | Væsentlig fejl |
|                |  |                |

## Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.