



Synsrapport

SynsID 31977399 (16-08-2023 kl. 09:29)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 21:23

Bilmærke	MAZDA	Model	MAZDA6
(1) - Stelnummer	JMZGJ596611103906	(2) - Reg.nr og nationalitet	CM25369 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	156.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	16-08-2023 kl. 09:29 - Syddjurs Bilsyn A/S - Stavneagervej 35, 8250 Egå		
(9) Synsvirksomhed	Syddjurs Bilsyn A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Betinget godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

(6) Fejloversigt

4,7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte, Tilstand og virkemåde, Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - højre	Mindre fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.