



# Synsrapport

SynsID 31996776 (18-08-2023 kl. 12:08)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 08:10

|                                      |   |                                     |  |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | Renault   | <b>Model</b>                        | Captur   |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | VF12RAJ1D57772445   | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | BB24900 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | N1-Varebil <= 3500 kg   | <b>(4) - Km. stand</b>              | 95.000 km.   |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 18-08-2023 kl. 12:08 - Applus Danmark A/S - Blushøjvej 10, 2450 København |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Applus Danmark A/S  |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Periodisk syn - Første Syn  | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
| 1,4, 1, A, F | Bremseudstyr, parkeringsbremse, Præstationer, Mindre end 50 % af den krævede bremsevirkningsværdi er opnået i forhold til køretøjets faktiske vægt. 10 % - højre - bag | Farlig fejl    |
| 5,2, 3, E, F | Aksler, hjul, Dæk, Mønsterdybde ikke i overensstemmelse med kravene. - højre - for   | Farlig fejl    |
| 5,2, 3, H, V | Aksler, hjul, Dæk, Anordning til kontrol af dæktryk, virker tydeligvis ikke.   | Væsentlig fejl |
|              |  |                |
|              |  |                |

## Servicebemærkninger

|  |
|--|
|  |
|--|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.