



Synsrapport

SynsID 32116768 (11-09-2023 kl. 08:31)

Udskrevet d. 23-09-2024 kl. 21:21

Bilmærke	MAZDA	Model	MAZDA6
(1) - Stelnummer	JMZGJ596611148323	(2) - Reg.nr og nationalitet	BX32509 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	229.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	11-09-2023 kl. 08:31 - DK-Bilsyn Horsens ApS - Nørrebrogade 48, 8700 Horsens		
(9) Synsvirksomhed	DK-Bilsyn Horsens ApS		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Betinget godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation.

(6) Fejloversigt

4, 7, 1, B, M	Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med flere lyskilder). - nummerpladelygte	Mindre fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.