



Synsrapport

SynsID 32133737 (13-09-2023 kl. 08:33)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 04:33

Bilmærke	PEUGEOT	Model	607
(1) - Stelnummer	VF39U3FZF92210370	(2) - Reg.nr og nationalitet	BW47475 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	185.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	13-09-2023 kl. 08:33 - Dekra Bilsyn - Kærvej 71A, 6400 Sønderborg		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 14, B, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsetromler eller bremseskiver \ Tilsmudset (olie, fedt osv.). - 2. aksel	Væsentlig fejl
3,1, 0, A, V	Udsyn, synsfelt \ - \ Udsynet hæmmes inden for området, der rengøres af forrudeviskere, eller udvendige spejle er ikke synlige. - for	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelyslygter \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. - nummerpladelygte	Væsentlig fejl
6,1, 1, A, F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ Et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers. - forbro	Farlig fejl
6,1, 1, A, F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ Et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers. - svingarm - højre - bag	Farlig fejl
6,1, 1, A, F	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ Et alvorligt brud på eller deformation af en side eller travers. - svingarm - venstre - bag	Farlig fejl

Servicebemærkninger

Max 110 km/t.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.