



Synsrapport

SynsID 32174332 (20-09-2023 kl. 09:00)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 19:42

Bilmærke	Volkswagen	Model	GOLF
(1) - Stelnummer	WVWZZZ1JZ3W44779	(2) - Reg.nr og nationalitet	VN53342 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	169.292 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	20-09-2023 kl. 09:00 - Applus Danmark A/S - Grydhøjparken 15, 8381 Tilst		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

8,2, 1,2, D, V	Gener, udstødning \ Motor med styret tænding \ Aflæsning af OBD viser en alvorlig fejl.	Væsentlig fejl
1,1, 16, A, V	Bremsecaliper, defekt - højre - 2. aksel	Væsentlig fejl
6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri \ Tilstand \ Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - højre - bag	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, M	Drivaksel, manchete fastgørelse utilstrækkelig, eller i væsentlig forringet tilstand - venstre - yderst - 1. aksel	Mindre fejl
6,2, 1, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri \ Tilstand \ Løst eller beskadiget panel eller del kan forventes at forårsage skade. - venstre - for	Væsentlig fejl
2,1, 3, A, V	Styrekugle, slør for stor - venstre - 1. aksel	Væsentlig fejl
4,1, 1, A, V	Fjernlysgyde, virker ikke, ved en enkelt gyde/lyskilde (gyde med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - højre	Væsentlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremsekive, bremseflade tæret - venstre - 2. aksel	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremsekraft, parkeringsbremse mangler - venstre - 2. aksel	Væsentlig fejl
1,1 - Bremsestyr, tilstand og virkemåde	Bremsestyr, tilstand og virkemåde, Parkeringsbremse - håndtag - vandringsreserve - forlille	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.