



Synsrapport

SynsID 32218249 (27-09-2023 kl. 14:03)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 17:31

Bilmærke	Suzuki	Model	GRAND VITARA
(1) - Stelnummer	JSAFTL52V00212480	(2) - Reg.nr og nationalitet	TD93050 DK
(5) - Køretøjskategori	N1-Varebil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	193.983 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	27-09-2023 kl. 14:03 - Applus Danmark A/S - Sverigesvej 15, 8700 Horsens		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,1, 16, E, V	Bremser, for lille eller for stor vandring i arbejdstempel eller membran - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
5,2, 3, D, V	Dæk, beskadiget - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Vange, tæret - for - venstre	Væsentlig fejl
6,1, 1, B, V	Bagagerumbund, reparation ukorrekt - højre - for - bag	Væsentlig fejl
5,2, 3, D, V	Dæk, beskadiget - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, M	Drivaksel, manchete fastgørelse utilstrækkelig, eller i væsentlig forringet tilstand - venstre - yderst	Mindre fejl
6,1, 7, G, M	Drivaksel, manchete fastgørelse utilstrækkelig, eller i væsentlig forringet tilstand - højre - yderst	Mindre fejl
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Højre forreste og bagerste dunkraft beslag og vange tæret. Venstre tværvange for, ved panel.	
6,1 - Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele, Højre hjul hænger i bremsen.	

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.