



# Synsrapport

SynsID 32342829 (18-10-2023 kl. 16:51)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 11:27

<b>Bilmærke</b>	SKODA	<b>Model</b>	OCTAVIA
<b>(1) - Stelnummer</b>	TMBCS61Z562138685	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	XP57800 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	432.982 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	18-10-2023 kl. 16:51 - Bilsyn Vodskov ApS - Buderupholmvej 1C, 9530 Støvring		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Bilsyn Vodskov ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

4,4, 3, A, V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink \ Krav \ Lygte, farven af det udsendte lys, position, lysstyrke eller markering ikke i overensstemmelse med kravene. - for - bag - blinklygte	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlygtslygte, lys/mørkegrænse ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene - nærlygtslygte - højre	Væsentlig fejl
1,1, 14, A, V	Bremsekive, tykkelse for lille 10 mm - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
1,1, 16, A, V	Bremsecaliper, hænger - 1. aksel - højre - bremsecaliper	Væsentlig fejl
1,1, 16, A, V	Bremsecaliper, hænger - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl
1,1, 21, A, V	Stænkskærm, mangler - 2. aksel - højre - stænkskærm	Væsentlig fejl
5,3, 4, B, V	Aksler, og affjedring \ Affjedningsled \ Støvmanglet mangler eller er stærkt beskadiget. - 1. aksel - venstre - krægningsstabilisator	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.