



# Synsrapport

SynsID 32355217 (20-10-2023 kl. 14:34)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 08:29

<b>Bilmærke</b>	VOLKSWAGEN	<b>Model</b>	TRANSPORT.KASSEVOGN
<b>(1) - Stelnummer</b>	WV1ZZZ70ZWH006577	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	XM94360 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	N1-Varebil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	763.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	20-10-2023 kl. 14:34 - Thomas Bilsyn ApS - Grønlandsvej 11V, 8700 Horsens		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Thomas Bilsyn ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1, 2, 2, B, V	Bremseudstyr, driftsbremse \ Virkning \ Minimumsbremsevirkninger i procent opnås ikke, køretøjer registreret første gang før 1.1.2012. 8 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
6,1, 1, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers. - vange - venstre - langsgående	Væsentlig fejl
6,1, 1, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers. - vange - tværgående - bag	Væsentlig fejl
6,1, 1, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers. - travers - højre - bag	Væsentlig fejl
6,1, 1, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers. - panel - højre - udvendigt	Væsentlig fejl
6,1, 1, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers. - skærm - indvendigt - højre	Væsentlig fejl
6,1, 1, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers. - travers - venstre - for	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

skærm indvendigt højre (bag)
------------------------------

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.