



# Synsrapport

SynsID 32417949 (02-11-2023 kl. 08:42)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 16:11

|                                      |  |                                     |  |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| <b>Bilmærke</b>                      | MITSUBISHI   | <b>Model</b>                        | COLT   |
| <b>(1) - Stelnummer</b>              | XMCMNZ34A8F040386  | <b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b> | ZC53143 DK   |
| <b>(5) - Køretøjskategori</b>        | M1-Personbil <= 3500 kg  | <b>(4) - Km. stand</b>              | 178.000 km.  |
| <b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b> | 02-11-2023 kl. 08:42 - Åbyhøj Bilsyn ApS - Tomsagervej 19, 8230 Åbyhøj |                                     |  |
| <b>(9) Synsvirksomhed</b>            | Åbyhøj Bilsyn ApS  |                                     |  |
| <b>Synsart</b>                       | Registreringssyn uden ændring - Første Syn                             | <b>(7) - Synsresultat</b>           | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

|              |  |                |
|--------------|--|----------------|
| 2,1, 3, A, V | Styreapparat \ Deles tilstand \ Relativ bevægelse mellem dele, som bør udbedres. - styrekugle - højre - indvendigt                                 | Væsentlig fejl |
| 4,2, 1, A, V | Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og køreluslygter \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. - positionslygter - venstre | Væsentlig fejl |
| 4,7, 1, B, V | Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med en enkelt lyskilde). - nummerpladelygte - begge          | Væsentlig fejl |
|              |  |                |
|              |  |                |

## Servicebemærkninger

|   |
|---|
| 2.1.3.A.V: Styreapparat, styrekugle, slør, for stor 4.2.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte, -, virker ikke 4.7.1.B.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte, -, virker ikke |
|---|

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.