



Synsrapport

SynsID 32427293 (03-11-2023 kl. 10:39)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 10:25

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Bilmærke | MAZDA | Model | CX-5 |
| (1) - Stelnummer | JMZKEF97600458260 | (2) - Reg.nr og nationalitet | DE85104 DK |
| (5) - Køretøjskategori | M1-Personbil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 125.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 03-11-2023 kl. 10:39 - Åbyhøj Bilsyn ApS - Tomsagervej 19, 8230 Åbyhøj | | |
| (9) Synsvirksomhed | Åbyhøj Bilsyn ApS | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 4,2, 1, A, V | Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelsygter \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. - positionslygter - venstre | Væsentlig fejl |
| 4,7, 1, B, V | Lygter, bagnummerpladelygte \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. (Arrangementer med en enkelt lyskilde). - nummerpladelygte - begge | Væsentlig fejl |
| | | |
| | | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.2.1.A.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., positionslygte, -, virker ikke 4.7.1.B.V: El-anlæg, lygter, reflekser mv., nummerpladelygte, -, virker ikke |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.