



# Synsrapport

SynsID 32435911 (06-11-2023 kl. 11:52)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 21:41

<b>Bilmærke</b>	CITROËN	<b>Model</b>	DS3
<b>(1) - Stelnummer</b>	VF7SA9HPKBW557336	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	DF42178 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	216.205 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	06-11-2023 kl. 11:52 - Hørning Bilsyn v/Amin Dabbas - Svendborgvej 10D, 9220 Aalborg		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Hørning Bilsyn v/Amin Dabbas		
<b>Synsart</b>	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

3,5, 0, A, M	Forrudevasker, defekt, mangler væske, dyse indstilling ukorrekt - for	Mindre fejl
5,2, 3, E, F	Dæk , mønsterdybde utistrækkelig, ikke i overensstemmelse med kravene (under slidmål) - 1. aksel	Farlig fejl
2,1, 3, A, V	Styrekugle, slør for stor - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bøsning, i forhjulsophæng defekt - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bøsning, i forhjulsophæng defekt - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
5,1, 3, A, V	Hjulleje, slør for stor - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bærekugle, slør for stor - 1. aksel - højre	Væsentlig fejl
1,1 - Bremsedstyr, tilstand og virkemåde	Bremsedstyr, tilstand og virkemåde, Dokumentation for bremseskivers minimumstykkelse 1. aksel, er påkrævet ved omsyn. Målt til 19,5 mm.	

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.