



Synsrapport

SynsID 32436646 (06-11-2023 kl. 12:53)

Udskrevet d. 21-09-2024 kl. 09:31

Bilmærke	SKODA	Model	OCTAVIA
(1) - Stelnummer	TMBBS61Z472010984	(2) - Reg.nr og nationalitet	YC37977 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	359.096 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	06-11-2023 kl. 12:53 - Bilsyn Aabenraa - Vestvejen 149, 6200 Aabenraa		
(9) Synsvirksomhed	Bilsyn Aabenraa		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Ikke godkendt og omsyn er ikke muligt X

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Synet er afbrudt og kan ikke gennemføres. Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

(6) Fejloversigt

8,2, 2,2, A, V	Røgtæthed, for høj 2,95 m-1	Væsentlig fejl
1,4, 2, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse \ Virkning \ Bremskoefficienten er ikke, for alle køretøjer, mindst 16 % i forhold til den tilladte totalvægt; eller for motorkøretøjer mindst 12 % i forhold til køretøjets tilladte vogntogsvægt, idet den højeste værdi lægges til grund. 8 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
7,1, 5, B, V	Airbag, systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Lygter, positionslygter, baglygter, (side)markeringslygter og kørelygter \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt. - positionslygter - højre	Væsentlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlygter, fejljusteret - nærlygter - begge	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - panel - højre - for	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Sidepanel, tæret - panel - venstre - for	Væsentlig fejl
85,5, 4, B, M	Bærende elementer \ Stødpude \ Mangler. - 2. aksel - venstre	Mindre fejl
2,1, 3, G, M	Styreapparat \ Deles tilstand \ Støvmanchet beskadiget. - 1. aksel - krægningsstabilisator - venstre	Mindre fejl
2,1, 3, G, M	Styreapparat \ Deles tilstand \ Støvmanchet beskadiget. - 1. aksel - krægningsstabilisator - højre	Mindre fejl
85,5, 4, B, M	Bærende elementer \ Stødpude \ Mangler. - 2. aksel	Mindre fejl

Servicebemærkninger

--

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.