



# Synsrapport

SynsID 32466977 (10-11-2023 kl. 11:34)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 11:00

<b>Bilmærke</b>	CITROËN	<b>Model</b>	JUMPER
<b>(1) - Stelnummer</b>	VF7234KL216075121	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	CL54234 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	122.000 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	10-11-2023 kl. 11:34 - CS Bilsyn ApS - Ole Rømers Vej 7, 6760 Ribe		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	CS Bilsyn ApS		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,1, 1, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Pedalaksel til driftsbremse/håndbremseaksel \ Aksel for stram. - begge - 2. aksel - bremsecaliper	Væsentlig fejl
1,1, 2, A, V	Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Pedalen eller håndtaget \ For stor eller for lille uudnyttet vandring.	Væsentlig fejl
4,4, 1, A, V	Lygter, retningsviserblinklygter og havariblink \ Tilstand og virkemåde \ Lyskilde defekt (arrangementer med en enkelt eller flere LED-lyskilder færre end 2/3 virker). - bag - venstre - blinklygte	Væsentlig fejl
4,8, 2, A, V	Lygter, refleksanordninger, konturafmærkning og markeringsplader bag \ Krav \ Anordning, reflekteret farve eller position, manglende eller reflekterende rød farve fremad eller hvid farve bagud. - venstre - højre - markeringslygte	Væsentlig fejl
5,3, 2, A, V	Aksler, og affjedring \ Støddæmpere \ Sidder løst. - for - begge - stødpude	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - for - højre - skærm	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.