



Synsrapport

SynsID 32497343 (16-11-2023 kl. 12:25)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 01:16

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | PEUGEOT | Model | 806 |
| (1) - Stelnummer | VF3AFRHWB12795881 | (2) - Reg.nr og nationalitet | RV95177 DK |
| (5) - Køretøjskategori | N1-Varebil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 506.000 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 16-11-2023 kl. 12:25 - Bilsyn Haderslev ApS - Christian x vej 1, 6100 Haderslev | | |
| (9) Synsvirksomhed | Bilsyn Haderslev ApS | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|----------------|--|----------------|
| 1,1, 14, B, V | Bremseudstyr, tilstand og virkemåde \ Bremsetromler eller bremseskiver \ Tilsmudset (olie, fedt osv.). - 1. aksel - venstre - indvendigt | Væsentlig fejl |
| 6,1, 1, C, V | Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ For kraftig tæring, som påvirker samlingernes styrke. - forbro - højre | Væsentlig fejl |
| 8,2, 1,2, D, V | Gener, udstødning \ Motor med styret tænding \ Aflæsning af OBD viser en alvorlig fejl. | Væsentlig fejl |
| | | |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| Kunder oplyser der er kommet nyt speedometer i ved 115.xxxKm i Aug. 2023 |
| Støjer fra Remhjul - Bør efterses snarligst. |

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.