



# Synsrapport

SynsID 32744361 (11-01-2024 kl. 12:11)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 10:40

<b>Bilmærke</b>	VOLVO	<b>Model</b>	V 70
<b>(1) - Stelnummer</b>	YV1LW65F2Y2686027	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	TS59311 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	565.538 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	11-01-2024 kl. 12:11 - Kvistgård Bilsyn - Oldenvej 19A, 3490 Kvistgård		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Kvistgård Bilsyn		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

1,2, 1, B, F	Bremseudstyr, driftsbremse \ Præstationer \ Bremsevirkning på et hjul er mindre end 50 % af den højeste registrerede bremsevirkning på det andet hjul på samme aksel for styrende akslers vedkommende. 36 % - 2. aksel	Farlig fejl
1,4, 1, A, F	Mindre end 50 % af den krævede bremsevirkningsværdi er opnået i forhold til køretøjets faktiske vægt. 52 % - 2. aksel	Farlig fejl
4,1, 2, A, V	Nærlyslugte, lys/mørkegrænse ukorrekt, ikke i overensstemmelse med kravene - højre	Væsentlig fejl
8,4, 1, A, V	Oliespild for stor	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Stødpude, defekt - 2. aksel - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bærekugle, slør for stor - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
81,1, 3, A, V	Bremseflade(r) er ikke rene, blanke og uden rustdannelse, er ikke i overensstemmelse med kravene. - 2. aksel - begge	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.