



Synsrapport

SynsID 33015833 (27-02-2024 kl. 10:18)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 23:42

Bilmærke	SEAT	Model	IBIZA
(1) - Stelnummer	VSSZZKJZR050427	(2) - Reg.nr og nationalitet	DH54521 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	111.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	27-02-2024 kl. 10:18 - Dekra Bilsyn - Holsted Park 16, 4700 Næstved		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Godkendt ✓

(8)Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Bremseklokker 2. aksel meget tæt på slidgrænse, bør snarligt skiftes.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.