



Synsrapport

SynsID 33057111 (05-03-2024 kl. 09:39)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 08:35

Bilmærke	DACIA	Model	Duster
(1) - Stelnummer	UU1HSDJ9P58453040	(2) - Reg.nr og nationalitet	DH63774 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	110.000 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	05-03-2024 kl. 09:39 - Dekra Bilsyn - Dalvænget 10, 5610 Assens		
(9) Synsvirksomhed	Dekra Bilsyn		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Godkendt ✓

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

(6) Fejloversigt

Servicebemærkninger

Højre styrekugle står foran udskiftning (mindre slør)

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.