



Synsrapport

SynsID 33123363 (14-03-2024 kl. 14:25)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 06:41

Bilmærke	Opel	Model	ASTRA WAGON CLASSIC
(1) - Stelnummer	W0L0TGF356G013833	(2) - Reg.nr og nationalitet	DH71701 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	224.757 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	14-03-2024 kl. 14:25 - Applus Danmark A/S - Kringelborg Alle 4, 4800 Nykøbing		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpent. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

4,1, 1, B, V	Nærløyslygte, defekt/parabol eller glas (lysbillede påvirkes) - begge	Væsentlig fejl
7,1, 5, B, V	Airbag, systemet giver signal om en fejl via køretøjets elektroniske grænseflade	Væsentlig fejl
1,1, 11, C, F	Bremserør, tæret, bremsers funktion påvirkes i form af blokering eller overhængende risiko for udsivning - 1. aksel - venstre	Farlig fejl
5,3, 2, A, V	Støddæmper, fastgørelse utilstrækkelig, ingen forbindelse til enten chassis eller aksel - 1. aksel - begge	Væsentlig fejl
5,2, 3, E, V	Dæk, mønsterdybde utilstrækkelig, slidt ned til slidindikator - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
5,2, 3, C, V	Dæk type, ukorrekt - 1. aksel - 2. aksel	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, B, V	Kulilteindhold, tomgang for høj 1,1 vol.%	Væsentlig fejl
5,2 - Aksler, hjul	Aksler, hjul, Vinterdæk for og sommerdæk bag. det skal være samme tybe for og bag	

Servicebemærkninger

Ikke prøvekørt grundet sprunget bremsørør farlig fejl køreforbud.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.