



# Synsrapport

SynsID 33190830 (26-03-2024 kl. 12:30)

Udskrevet d. 13-11-2024 kl. 01:52

<b>Bilmærke</b>	TOYOTA	<b>Model</b>	COROLLA VERSO
<b>(1) - Stelnummer</b>	JTDER28E903090335	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	CR57523 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	N1-Varebil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	208.463 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	26-03-2024 kl. 12:30 - Borup Bilsyn - Kløvestedvej 25, 4140 Borup		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Borup Bilsyn		
<b>Synsart</b>	Registreringssyn uden ændring - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Ufuldstændigt syn <b>×</b>

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

Fejloversigten er ikke fuldstændig, der er ikke mulighed for omsyn. Køretøjet skal fremstilles til nyt syn. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet.**

## (6) Fejloversigt

1,1, 14, D, V	Ankerplade, fastgørelse utilstrækkelig - højre - 1. aksel	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Positionslyslugte, virker ikke - højre	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Nummerpladelygte, virker ikke - begge	Væsentlig fejl
5,1, 3, A, V	Hjulleje, slør for stor - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 4, A, V	Bærekugle, slør for stor - højre - 1. aksel	Væsentlig fejl
6,1, 1, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Tilstand \ Et mindre brud på eller deformation af en side eller travers. - panel - begge	Væsentlig fejl
6,1, 1, C, V	Vognbund, tæret, for kraftig tæring som påvirker samlingernes styrke - bag - begge	Væsentlig fejl
6,1, 2, A, V	Chassis, eller ramme og dertil fastgjorte dele \ Udstødningsrør og lyddæmpere \ Utilstrækkeligt fastgjort eller utæt udstødningsystem.	Væsentlig fejl
6,2, 10, A, V	Chassis og dele fastgjort til chassis, kabine og karrosseri \ Skærme, afskærmningsanordninger \ Løse eller kraftigt tærede, kan forventes at forvolde personskafer; kan forventes at falde af. - skærm - begge - for	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Lambda-værdi, ukorrekt 1,05 lambda	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

--

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.