



Synsrapport

SynsID 33221799 (03-04-2024 kl. 13:23)

Udskrevet d. 22-09-2024 kl. 09:34

Bilmærke	Mitsubishi	Model	COLT
(1) - Stelnummer	XMCXNZ34A7F025713	(2) - Reg.nr og nationalitet	YD41452 DK
(5) - Køretøjskategori	M1-Personbil <= 3500 kg	(4) - Km. stand	113.704 km.
(3) - Dato, tidspunkt og sted	03-04-2024 kl. 13:23 - Applus Danmark A/S - Rundinsvej 65, 3200 Helsingør		
(9) Synsvirksomhed	Applus Danmark A/S		
Synsart	Periodisk syn - Første Syn	(7) - Synsresultat	Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

1,2, 1, B, V	Bremsevirkning, driftsbremse, forskel > 30% 44 % - 1. aksel	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremsekraft, parkeringsbremse mangler - 2. aksel - højre	Væsentlig fejl
1,4, 2, A, V	Bremsekraft, parkeringsbremse utilstrækkelig, mindre end den krævede værdi 7 % - 2. aksel	Væsentlig fejl
4,7, 1, B, V	Nummerpladelygte, virker ikke - bag - begge - nummerpladelygte	Væsentlig fejl
4,1, 4, B, V	Nærlysslygte, lysåbning for lille, produkter på glasset eller lyskilden, som tydeligvis mindsker lysstyrken eller ændrer farven af det udsendte lys - for - venstre - nærlysslygte	Væsentlig fejl
6,1, 7, G, V	Drivaksel, manchete mangler, eller har brud - 1. aksel - venstre - udvendigt	Væsentlig fejl
5,3, 1, B, V	Fjeder, knækket - 1. aksel - venstre	Væsentlig fejl
5,3, 2,1, A, V	Støddæmper, funktionstest, betydelig forskel mellem højre og venstre - 1. aksel	Væsentlig fejl

Servicebemærkninger

Venstre bagbremse har været meget varm og bør efterses.

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.