



# Synsrapport

SynsID 33251849 (08-04-2024 kl. 14:39)

Udskrevet d. 10-11-2024 kl. 10:19

<b>Bilmærke</b>	FIAT	<b>Model</b>	500 C
<b>(1) - Stelnummer</b>	ZFA31200000818214	<b>(2) - Reg.nr og nationalitet</b>	CS86882 DK
<b>(5) - Køretøjskategori</b>	M1-Personbil <= 3500 kg	<b>(4) - Km. stand</b>	149.115 km.
<b>(3) - Dato, tidspunkt og sted</b>	08-04-2024 kl. 14:39 - Dekra Bilsyn - Fuglsang alle 28, 7000 Fredericia		
<b>(9) Synsvirksomhed</b>	Dekra Bilsyn		
<b>Synsart</b>	Periodisk syn - Første Syn	<b>(7) - Synsresultat</b>	Kan godkendes efter omsyn hos synsvirksomhed ↩

**(8)** Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan kun foretages i en synsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpert. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

## (6) Fejloversigt

0,2, 0, A, V	Stelnummer, kan ikke lokaliseres - bag	Væsentlig fejl
1,1, 16, A, F	Bremsecaliper, hænger, bremsevirkning påvirkes - 1. aksel - højre	Farlig fejl
1,1, 14, B, V	Bremsekive, bremseflade tæret - venstre - 1. aksel - indvendigt	Væsentlig fejl
1,4, 1, A, V	Bremseudstyr, parkeringsbremse \ Præstationer \ Bremsen virker ikke på den ene side, eller ved bremseprøve på vej afviger køretøjet stærkt fra sin kurs under opbremsningen. - venstre	Væsentlig fejl
4,1, 1, A, V	Fjernlysgyde, virker ikke, ved en enkelt lygte/lyskilde (lygte med kun en pære). For LED lyskilde: færre end 2/3 virker - højre	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Kørelsygde, virker ikke - højre	Væsentlig fejl
4,2, 1, A, V	Positionslsygde, virker ikke - højre - for	Væsentlig fejl
5,3, 2, B, V	Støddæmper, utæt - for - begge	Væsentlig fejl
8,2, 1,2, C, V	Gener, udstødning \ Motor med styret tænding \ Lambdakoefficient uden for området $1 \pm 0,03$ eller ikke i overensstemmelse med fabrikantens anvisning. 1,1 lambda	Væsentlig fejl

## Servicebemærkninger

- Kørsel til mekaniker tilladt -
----------------------------------

**(10)** Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.