



Synsrapport

SynsID 33257586 (09-04-2024 kl. 11:04)

Udskrevet d. 20-09-2024 kl. 04:50

| | | | |
|--------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| Bilmærke | RENAULT | Model | Captur |
| (1) - Stelnummer | VF12RFL1H50095473 | (2) - Reg.nr og nationalitet | CT52193 DK |
| (5) - Køretøjskategori | N1-Varebil <= 3500 kg | (4) - Km. stand | 130.098 km. |
| (3) - Dato, tidspunkt og sted | 09-04-2024 kl. 11:04 - Bilsyn Plus ApS - Industri Vest 2, 4293 Dianalund | | |
| (9) Synsvirksomhed | Bilsyn Plus ApS | | |
| Synsart | Periodisk syn - Første Syn | (7) - Synsresultat | Kan godkendes efter omsyn hos (om)synsvirksomhed ↻ |

(8) Når køretøjet er godkendt, vil datoen for næste periodiske syn fremgå af Motorregistret som kan tilgås på Motorstyrelsens hjemmeside.

De nedenstående fejl betyder at køretøjet skal til omsyn senest den . Omsynet kan foretages i både en synsvirksomhed og omsynsvirksomhed. Bemærk venligst at fristen for omsyn, ikke forlænger den af Færdselsstyrelsen oplyste synsfrist. Indtil køretøjet er bragt i forskriftsmæssig stand, må det kun benyttes til den kørsel, der er nødvendig i forbindelse med køretøjets reparation. **Hvis der er konstateret farlige fejl, vil dette medføre kørselsforbud og køretøjet må ikke benyttes før fejlen er afhjulpet. Ved omsynet skal alle påpegede fejl være udbedret.**

(6) Fejloversigt

| | | |
|---------------|--|----------------|
| 1,1, 16, A, V | Bremsecaliper, hænger - for - venstre | Væsentlig fejl |
| 1,1, 16, A, V | Bremsetromle, hænger - bag - højre | Væsentlig fejl |
| 5,2, 3, D, V | Aksler, hjul \ Dæk \ Enhver alvorlig beskadigelse eller flænge i dæk. - for - venstre - indvendigt | Væsentlig fejl |
| 5,2, 3, D, V | Aksler, hjul \ Dæk \ Enhver alvorlig beskadigelse eller flænge i dæk. - bag - højre - indvendigt | Væsentlig fejl |
| 5,2, 3, D, V | Aksler, hjul \ Dæk \ Enhver alvorlig beskadigelse eller flænge i dæk. - for - højre - udvendigt | Væsentlig fejl |
| | | |

Servicebemærkninger

| |
|--|
| Har du spørgsmål vedrørende de nye EU fejlkoder og hvordan de skal forstås så skriv til: info@fstyr.dk eller gå til www.fstyr.dk |
| Alle 4 dæk fra 2014, 3 stk møre med revner i slidmønstre |

(10) Hvis du i øvrigt har spørgsmål vedrørende synet, kan du rette henvendelse til: a) Den medarbejder, der har udført synet, b) Lederen af synsstedet eller c) (Om)synsvirksomhedens teknisk ansvarlige person.

Synet er udført i overensstemmelse med BEK nr. 1121/17/08/2023 - Bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer, med senere ændringer, samt direktiv 2014/45/EU - Klagevejledning: Afgørelser truffet af en (om)synsvirksomhed efter bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer kan efter § 75 påklages til Færdselsstyrelsen, Sorsigvej 35, 6760 Ribe, info@fstyr.dk. Klagefristen er fire uger fra den dato, afgørelsen er meddelt. Klagen skal være Færdselsstyrelsen i hænde inden fristens udløb.